



### 1. 開閉シリンダー伸縮量の測定

注意：測定は平坦な場所で、油温 55°C 以下で行うこと。

(1) 1本シリンダータイプの開閉シリンダー伸縮量測定方法

①エンジンを始動させ、アタッチメントの

フレームの先端ティースが鉛直(図 7-6-1 参照)になるようアタッチメントの姿勢

を調整する。

②アタッチメントのアームを最大開口まで開く。

③エンジンを停止させ、ストップバルブを閉める。(このとき、油圧ショベルアームに接続されたホースを取り外し、キャップを取り付けておくことが望ましい。)

④この状態で 5 分間放置してから、開閉シリンダーの伸縮量を測定する。




図 7-6-1 開閉シリンダーの伸縮量測定

### 2. カッターすき間およびカッター摩耗限度の測定

下図の各寸法を測定する。




図 7-6-2 カッターすき間の測定箇所(断面図)





図 7-6-3 カッター摩耗限度の測定箇所(断面図)

### 3. 基準値

(1) 型式 : G70

下図A～Eの寸法を測定する。※ 単位:mm

①G70 アームの基準値



②G70 フレームの基準値





図 7-6-4 G70 圧碎ポイント基準値

(2) 型式：G120

下図[A]～[F]の寸法を測定する。※ 単位：mm

①G120 アームの基準値



②G120 フレームの基準値





図 7-6-5 G120 圧碎ポイント基準値

(3) 型式：G250EH

下図[A]～[F]の寸法を測定する。※ 単位：mm

①G250EH アームの基準値



②G250EH フレームの基準値




図 7-6-6 G250EH 圧碎ポイント基準値