

アイチコホレーション

測定要領

※1. シリンダー自然降下量 <p>1. ジャッキシリンダー</p> <p>【測定要領】</p> <ol style="list-style-type: none"> 車体を水平堅度土上にセットする。 エンジン停止させる ジャッキレバーを「入」に数回操作し、残圧を抜く ジャッキポストにマーキングまたは、ダイヤルゲージをセットする 1分後、0点を合わせる 10分経過させる 自然降下量を測定する (前右、前左、後右、後左) <p>【判定基準】</p> <p>ジャッキポストのストロークにて 1mm以内／10分</p>	
<p>2. 起伏シリンダー</p> <p>【測定要領】</p> <ol style="list-style-type: none"> ブームを起伏各45°にセットする エンジン停止させる 起伏シリンダーのロッドにマーキングまたはダイヤルゲージをセットする 残圧を抜き1分後または5分後、0点を合わせる 10分経過させる 自然降下量を測定する <p>【判定基準】</p> <p>ピストンロッドのストロークにて 2mm以内／10分</p>	
<p>3. 伸縮シリンダー</p> <p>【測定要領】</p> <ol style="list-style-type: none"> ブームを起伏各45°にセットする ブーム長さを1mにセットする エンジン停止させる 第2ブームにマーキングまたはダイヤルゲージをセットする 残圧を抜き1分後または5分後、0点を合わせる 10分経過させる 自然降下量を測定する <p>【判定基準】</p> <p>第2ブームのストロークにて 2mm以内／10分</p>	

<p>※2. 速度測定方法</p> <p>【測定要領】</p> <ol style="list-style-type: none"> 車体を水平堅度土上にセットする。 作業車の作業範囲に障害物が無いことを確認する 油温は40±10°Cで行なう <p>1. ブーム起伏速度</p> <ol style="list-style-type: none"> ブーム全縮状態で、起伏下操作により「下」エンド下げる 起伏上操作にて「上」エンドまでの時間を測定する 自然降下量を測定する (前右、前左、後右、後左) 	
<p>2. ブーム伸縮速度</p> <ol style="list-style-type: none"> ブームを全縮状態で起伏上操作により「上」エンドまで上げる 伸操作により「伸」エンドまでの時間を測定する 縮操作により「縮」エンドまでの時間を測定する 	
<p>3. ブーム旋回速度</p> <ol style="list-style-type: none"> ブームを全縮、起エンドの状態にする ブーム旋回操作により1回転するまでの時間を測定する ブーム右旋回、左旋回共に行なう 	
<p>4. 首振り速度</p> <ol style="list-style-type: none"> 首振操作にて右エンド～左エンドまでの作動時間測定する 首振り右操作、左操作共に行なう 	
<p>5. プラットフォーム旋回速度</p> <ol style="list-style-type: none"> ブームを全縮、起エンドの状態にする ブーム旋回操作により1回転するまでの時間を測定する ブーム右旋回、左旋回共に行なう 	


アイチコーポレーション

測定要領

※3. 走行速度測定方法

[測定要領]


- 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは堅土上にセットする
 - 走行操作レバーをいっぱいまで操作する
 - 車両が最大速度になるまで助走させる
 - 速度が安定した走行区間の速度を測定する
- ※ブームの姿勢や切り替えスイッチを切り替え「高速」、「低速」を



※4. 走行直進性測定方法

[測定要領]

- 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは堅土上にセットする
- 走行操作レバーをいっぱいまで操作する
- 車両が最大速度になるまで助走させる
- 最高速度で約10m走行させ曲がった距離を測定する





※5. 履帯たわみ測定方法



[測定要領]

- 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは堅土上にセットする
- 第1ブーム先端部に支柱セットする
- ブーム「伏」操作を行い履帯を地面から30mm～50mm浮かせたたわみ量の測定をする

1. SR10A、SR12B
SR18/21A スペック (AQ*、AQ***)



2. SR18/21A スペック (*S***)



※6. 作業半径測定方法

[検査機器]

- 角度計
- 巻尺
- 重垂
- 水糸

※測定値や測定方法はモデルによって異なります
また同じ機種でも張り幅やウエイトの重量によっても
異なります

[測定例 L-MAX]

※測定はL-MAX(ブーム全伸長)の他にL-MIN(起伏角水平)があります。

詳細はサービスマニュアルを参照してください

- 車両を水平堅土上にセットする
- ジャッキにより全タイヤを地切りさせる
- 車体は前後左右水平にセットする
(張り幅によって測定値、測定方法が異なります)
- バケットにウエイトを積載する
(機種、仕様により異なっているので各機種のデータを参照のこと)
- ブームの操作は下操作で行なう
- ブーム操作は低速にて行なう
- ブームが自動停止した作業半径を測定する
- 規定の作業半径(最大許容作業半径)に達しても、ブームの動作が停止しない場合は操作をやめ、作業半径が大きくなる側への操作は絶対に行なわないこと
- 測定後ブームを操作する際は、ブームを全縮にした後、旋回操作を行なうこと

