トラック式

<u> </u>	<i>/</i>		1 7 7 7 20		
適用範囲		モ デ ル 名			SK11C1RN
		適用号機又はスペック都		番号	STD
区分	検 査 箇 所		条件、方法	単位	検査基準値
作業	ブーム ※10	スライディングパッ	上下	m m	0.6
		ド部ガタ	左右	m m	0.6
		スライディングパッド	摩耗量	m m	2.0
	バケット	積載		kg	200
	油圧ポンプ	吐出圧		Мра	17.2
				(kg/cm ²)	(175)
•		ポンプ回転数		min ⁻¹	⁺⁵⁰ 750 ⁺⁵⁰
装置		※作動油		_	VG22
		油温		°C	40 ± 10
	油圧シリンダー	自然降下量 ※1	起伏	m m	2/10min以下
			伸縮	m m	2/10min以下
			ジャッキ	m m	1/10min以下
			ウインチ起伏	m m	-
安全装置	アースリール線	抵抗值		Ω	-
	作業範囲	作業範囲規制 ※9		_	_
	規制装置	モーメントリミッタ ※9		_	-
	インターロック	ジャッキインターロック		_	0
		ブームインターロック		_	0
		駐車ブレーキインター	ロック	_	-
	作動速度上部	起伏	上	S	-
		<u>※2-1</u> 起伏	下	S	-
		起伏	上	S	21 ± 4
		<u>※2-6</u>	下	S	21 ± 4
総		旋回	右	S	50 ± 10
合テスト		<u>※ 2 - 2</u> 伸縮	左	S	50 ± 10
		伸縮	伸	S	18 ± 5
		<u>※2-3</u> 屈伸:アーム	縮	S	18 ± 5
		屈伸:アーム	開	S	_
		※2-7 バケット 首振	閉	S	_
		バケット首振	右	S	18 ± 5
		※2-4 プラットホーム旋回	左	S	18 ± 5
		ブラットホーム旋回	右	S	
		※ 2−5	左	S	_

※1. シリンダー自然降下量


1) ジャッキシリンダー

[測定要領]

- (1) 車体を水平堅度土上にセットする。
- (2) エンジン停止させる
- (3) ジャッキレバーを「入」に数回操作し、残圧を抜く
- (4) ジャッキポストにマーキングまたは、ダイヤルゲージをセットする
- (5) 1分後、0点を合わせる
- (6) 10 分経過させる
- (7) 自然降下量を測定する (前右、前左、後右、後左)

[判定基準]

ジャッキポストのストロークにて 1mm 以内/10 分




2)起伏シリンダー

[測定要領]

- (1) ブームを起伏各 45° にセットする
- (2) エンジン停止させる
- (3) 起伏シリンダーのロッドにマーキングまたはダイヤルゲージをセットする
- (4) 残圧を抜き1分後または5分後、0点を合わせる
- (5) 10分経過させる
- (6) 自然降下量を測定する

[判定基準]

ピストンロッドのストロークにて 2mm 以内/10分




3) 伸縮シリンダー

[測定要領]

- (1) ブームを起伏各 45° にセットする
- (2) ブーム長さを 1m にセットする
- (3) エンジン停止させる
- (4) 第2 ブームにマーキングまたはダイヤルゲージを セットする
- (4) 残圧を抜き1分後または5分後、0点を合わせる
- (5) 10分経過させる
- (6) 自然降下量を測定する

[判定基準]

第2ブームのストロークにて 2mm 以内/10分



※2. 速度測定方法 [測定要領] (1) 車体を水平堅度土上にセットする。 (2) 作業車の作業範囲に障害物が無いことを確認する (3)油温は40±10℃で行なう 1) ブーム起伏速度 (1) ブーム全縮状態で、起伏下操作により「下」エン ド下げる (2) 起伏上操作にて「上」エンドまでの時間を測定する 2) ブーム伸縮速度 (1) ブームを全縮状態で起伏上操作により「上」エン ドまで上げる (2) 伸操作により「伸」エンドまでの時間を測定する (3) 縮操作により「縮」エンドまでの時間を測定する 3) ブーム旋回速度 (1) ブームを全縮、起エンドの状態でにする (2) ブーム旋回操作により 1 回転するまでの時間を測 (3) ブーム右旋回、左旋回共に行なう 4) 首振り速度 (1) 首振操作にて右エンド~左エンドまでの作動時間 を測定する (2) 首振り右操作、左操作共に行なう 5) プラットフォーム旋回速度 (1) ブームを全縮、起エンドの状態でにする (2)ブーム旋回操作により1回転するまでの時間を測定 (3) ブーム右旋回、左旋回共に行なう

測定要領

6) ブーム起伏速度


- (1) ブーム全縮状態・首振り格納、起伏MAX位置から 起伏下操作により「下」→起伏水平停止 (0±1°) 位置までの時間を測定する。
- (2) 起伏水平位置より、起伏上操作にて「上」→ 起伏MAX位置までの時間を測定する



※3. 走行速度測定方法

[測定要領]


- 1) 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは堅 土上にセットする
- 2) 走行操作レバーをいっぱいまで操作する
- 3) 車両が最大速度になるまで助走させる
- 4) 速度が安定した走行区間の速度を測定する
- ※ブームの姿勢や切り替えスイッチを切り替え 「高速」、「低速」を行う



※4. 走行直進性測定方法

[測定要領

- 1) 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは堅 土上にセットする
- 2) 走行操作レバーをいっぱいまで操作する
- 3) 車両が最大速度になるまで助走させる
- 4) 最高速度で約10m 走行させ曲がった距離を測定する




※5. 履帯たわみ測定方法 [測定要領] (1) 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは 堅土上にセットする (2) 第1ブーム先端部に支柱セットする (3) ブーム「伏」操作を行い履帯を地面から 30mm~50mm 浮かせたわみ量の測定をする 1) SR10CSM, SR12CSM 走行台 ローラ 測定寸法 履板 A - A2) SR19CSM/21CSM/21CJM 走行台 30mm~50mm **←** A 測定寸法 ※6. 小型履帯たわみ測定方法 [測定要領] 中央トラックローラ 履帯凸部 1) 車両を水平なアスファルト、コンクリートまたは堅 土上にフレームを上げた(60 mm以上)状態保ち クローラ▲合マークを本気中央下側に合わせ測定 測定寸法 履帯たるみ基準 ※7. 走行駆動用チエーンたわみ測定方法 1) スプロケット上側チエーンを張るように、前進及び 後進して停止 2) 下側チェーンスプロケット間の中央位置を 9±1kgf チェーン張り基準 にて押し引きし、S-S'間寸法を測定してください。

※8. 鉄製履帯リンクピッチ測定方法

[測定要領]

- 1)マスタピンから1~2リンク離れた4リンク分を測定する
- 注. シューリンクを張った状態で測定すること。



※9. 作業半径測定方法

[検査機器]

- 1. 角度計
- 2. 巻尺
- 3. 重垂
- 4. 水糸
- ※測定値や測定方法はモデルによって異なります また同じ機種でも張り幅やウエイトの重量によっても 異なります

[測定例 L-MAX]


※測定は L-MAX (ブーム全伸長) の他に L-MIN (起伏角水平) があります。

詳細はサービスマニュアルを参照してください

- 1) 車両を水平堅土上にセットする
- 2) ジャッキにより全タイヤを地切りさせる
- 3) 車体は前後左右水平にセットする

(張り幅よって測定値、測定方法が異なります)


- 4) バケットにウエイトを積載する (機種、仕様により異なっているので各機種のデー
- (機種、仕様により異なっているので各機種のデ タを参照のこと)
- 5) ブームの操作は下操作で行なう
- 6) ブーム操作は低速にて行なう
- 7) ブームが自動停止した作業半径を測定する
- 8) 規定の作業半径(最大許容作業半径)に達しても、 ブームの作動が停止しない場合は操作をやめ、作業 半径が大きくなる側への操作は絶対に行なわない
- 9) 測定後ブームを操作する際は、ブームを全縮にした 後、旋回操作を行なうこと



※10. スライディングパット部がた点検方法 [測定要領]

ブーム水平全伸長にして、第3ブーム先端を左右にゆさぶり、第1ブーム先端スライダと、第2ブーム及び第2ブーム先端スライダと第3ブームのガタの状態を調べる。

ガタが大きい場合は、ガタの寸法、スライダの摩耗量を調べ ス



-5- -6-